



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el orden de impresión en cuanto a la papelería?

1. Certificado livianos
2. Punto a punto
3. Scanner
4. Compresión de motor
5. CIR
6. LTA

¿Qué hacer cuando ya saque el vehículo de bitácora y me hizo falta alguna impresión?

Dar clic varias veces en el icono   (flecha atrás) hasta que salgan los PDF.

¿Por qué debo validar si el pago es online antes de entregar resultados?

Porque se debe entregar el resultado solo a quien realizó el pago online.

¿Cómo consulto datos de quien realizo el pago online?

Debo comunicarme con la cajera.

¿Por qué se deben recoger firmas cuando se imprima el informe?

Porque el perito debe corroborar la información registrada en el software, adicional debe validar que las improntas estén pegadas y diligenciadas en el LTA.



 SIGA Sistema Integrado de Gestión AutoMás	INSTRUCTIVO USO APLICATIVO INSPECCIÓN Y PERITAJE Página 1 de 29	IN-I-03
		Versión 02
		2020-12-15

INSTRUCTIVO USO APLICATIVO INSPECCIÓN Y PERITAJE

	INSTRUCTIVO USO APLICATIVO INSPECCIÓN Y PERITAJE Página 2 de 29	IN-I-03
		Versión 02
		2020-12-15

1. OBJETIVO:

Implementar una herramienta que facilite el ingreso al aplicativo y solucione las inquietudes de los usuarios en el cargue, impresión y consulta de servicios de inspección, peritaje y marcación de vehículos.

2. DEFINICIONES:

- ✓ **APLICACIÓN:** Tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.
- ✓ **NAVEGADOR WEB:** Aplicación que opera a través de internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos.
- ✓ **PÁGINA WEB:** Es el nombre de un documento o información electrónica, que puede ser accedida mediante un navegador.
- ✓ **ASEGURADO:** Titular del interés, objeto del contrato de seguro.
- ✓ **CÓDIGO FASECOLDA:** Códigos utilizados por las aseguradoras para diferenciar un vehículo de otro en sus sistemas de información.
- ✓ **LTA:** Laboratorio Técnico Automotor
- ✓ **SISA:** Sistema de Automóviles – Cámara Técnica de Automóviles.

 <p>Sistema Integrado de Gestión AutoMás</p>	INSTRUCTIVO USO APLICATIVO INSPECCIÓN Y PERITAJE	IN-I-03
		Versión 02
		2020-12-15
Página 3 de 29		

3. PROCEDIMIENTO:

3.1 Inicio de la Aplicación

Al escribir en el navegador www.automas.com.co y presionar enter, le permite abrir la página web de la compañía, en esta ventana encontrará al lado derecho el área de ingreso a la aplicación:



Ésta es una aplicación Web por lo que por determinado tiempo de inactividad su sesión se cierra automáticamente.



3.1.1 Página inicial de sesión abierta

Luego de validarse entrará a la página principal de la aplicación donde se encuentran las opciones que conforman toda la aplicación, veremos todas esas herramientas en detalle más adelante.



Para tener en cuenta

Dependiendo del perfil de usuario algunas opciones no estarán disponibles. Solo para usuarios administradores se tiene acceso a todas las opciones.

Dentro de cada opción se encuentran las herramientas para determinado proceso. Las opciones que conforman la aplicación son las siguientes:

3.1.2 Opciones.




3.2 Solicitud de Inspección.

	INSTRUCTIVO USO APLICATIVO INSPECCIÓN Y PERITAJE Página 5 de 29	IN-I-03
		Versión 02
		2020-12-15

Este formulario le permite al usuario registrar una solicitud de inspección, a continuación, se visualiza las secciones que comprende la captura de la información.

Información básica de la solicitud


3.2.1 Ingresar a Solicitudes > Consulta Solicitud Rápida



3.2.2 En el ítem *Consultar por* seleccionar *Placa* y digitar No. De placa del vehículo según Licencia de Tránsito y dar clic sobre el ítem *Consultar*



Si la solicitud vigente coincide con los datos del vehículo, seleccionar el botón *Crear inspección*,




Nota 1: Si el vehículo no ha sido inspeccionado en el ítem *Fecha Inspección* saldrá en blanco y en el ítem *Estado Inspección* indicará **NO INSPECCIONADO**. En cualquier escenario permitirá crear la inspección desde esta pantalla.

Nota 2: En caso que el vehículo no registre solicitud vigente y el cliente solicite un servicio personal, dar clic en **Crear Solicitud Personal**




Seleccionar el *tipo de vehículo, servicio solicitado*, dar clic sobre ítem *Guardar* y la figura en *equis* “x” para salir de la visual.




3.2.3 Posteriormente se habilitará un recuadro en el cual debe indicar *Sitio de inspección (centro), No de turno* y dar clic sobre el ítem *Guardar*



Nota: En caso de que necesite cambiar el servicio, seleccionar en SI y en la parte inferior indicar *tipo de vehículo, servicio solicitado (el actual)*, dar clic sobre ítem *Guardar* y la figura en *equis* “x” para salir de la visual.



3.2.4 Para confirmar la activación del servicio, debe ingresar al ítem *Bitácora* seleccionar la opción **Visualizar Bitácora**, en el ítem *Centro inspección* seleccionar el centro al que corresponde y se habilitará el listado de vehículos activados para proceder con el servicio.



Aseguradora	N° Inspección	Placa	Turno	Fotos	Pista	Accesorios	Cuestionario	Conceptos	IYC	Control Calidad	Tiempo	Ver Más	Observaciones	Digitación	Informes	Sucursal	Tiempo Aprobación	Tiempo IYC	Inspector
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	1410696	GAJ213	1	✓	✗	✓	✓	✓	◆	◆	63378	+		✓		AUTOMAS CALLE 134	8820	54841	OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ
PERSONAL	1410719	FPO286	1	✗	⊖	⊖	✗	⊖	✗	✗	6	+		◆		AUTOMAS CALLE 134		7	
SEGUROS BOLIVAR .	1410686	HBO487	10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	106658	+		✓		AUTOMAS CALLE 134	96963	98113	OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ

3.2.5 Digitación: con el fin de registrar los datos complementarios del informe, el digitador (a) debe ingresar a la bitácora y dar clic sobre los vehículos que tengan un icono en forma de alerta (rombo amarillo), dar clic sobre él y diligenciar los datos del vehículo teniendo en cuenta la información de la Licencia de Tránsito y los datos del cliente.

OLICITUDES > INSPECCIONES > BITACORA > DOMICLIOS > INFORMES > CENTROS > AYUDA > CTL >

Visualizar Bitacora
Bitacora Val. Express
Bitacora Inspeccion Virtual

[Ayuda Online](#)

Vehículos en Proceso

Convenciones

- ✓ Tarea Realizada
- ✗ Tarea No Realizada
- ⚠ Tiene Pendientes
- ⊖ No Aplica
- 🔧 Tarea Corregida

CENTRO DE INSPECCIÓN: AUTOMAS CALLE 134 015

Aseguradora	N° Inspección	Placa	Turno	Fotos	Pista	Accesorios	Cuestionario	Conceptos	lyC	Control Calidad	Tiempo	Ver Mas	Observaciones	Digitación	Informes	Sucursal	Tiempo Aprobación	Tiempo IYC	Inspector
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	1410696	GAJ213	1	✓	✗	✓	✓	✓	⚠	⚠	63378	+	📄	✓		AUTOMAS CALLE 134	8820	54941	OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ
PERSONAL	1410719	FPO286	1	✗	⊖	⊖	✗	⊖	✗	✗	6	+	📄	👉		AUTOMAS CALLE 134		7	OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ
SEGUROS BOLIVAR	1410686	HBO487	10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	106658	+	📄			AUTOMAS CALLE 134	96563	98113	OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ

Digitación Cliente y Vehículo

VEHICULO | CLIENTE

Placa: FPO286

Tipo Servicio: PARTICULAR

No. Motor: 123AB Correcto

No. Chasis: 123ABC Copiar a No. Serie Correcto

No. Serial: 123ABC

Tipo Carrocería: HATCH BACK SLXA

Color: BLANCO

Tipo Pintura: METALIZADA

Vigencia RTM: 04/12/2020

Vigencia SOAT: 04/12/2020

Datos Informativos (NO OBLIGATORIOS)

Marca:

Clase:

Línea:

Tipo Caja:

Modelo:

Tipo Combustible:

Cilindraje:

Nacionalidad:

VEHICULO | CLIENTE

DATOS CLIENTE

No. Identificación: 333333340

Tipo Identificación: NIT

Nombres: PERSONAL

Apellidos: PERSONAL

Dirección: Cra 46 No. 134-55

Celular: 3118712101

Email: NATALI.RODRIGUEZ@CDAAUTOMAS.COM.CO

Nota 1: Se debe verificar de manera constante que el ítem de *Digitación* tenga un chulo verde con el fin de que la CCT pueda realizar la respectiva aprobación del servicio.

Nota 2: Si no se ha digitado no puede pasar a la pantalla de CCT para su aprobación, razón por la cual la tarea es obligatoria.

3.2.6 Consulta de solicitudes.

Para consultar las solicitudes, debe ingresar a Solicitudes > **Consulta Solicitud Rápida**

En *Consultar por* debe seleccionar el ítem *Placa* o *No solicitud* y dar clic sobre el ítem *Consultar*.



A continuación, se visualizan las solicitudes que cumplen con las condiciones de búsqueda y se muestran en una lista, donde el usuario identifica si ya se le realizó la inspección.

La siguiente es la convención del estado de una solicitud.



Si la solicitud está vigente el usuario puede realizar modificaciones a la información, haciendo clic en el botón **“Editar”**

	Estado	N° Solicitud	Placa	Fecha	Servicios	Solicitó:	Aseguradora	Intermediario	Sucursal	C.C. Cliente	Cliente	Citas	Ver Más	Fecha Inspección	Atender	Estado Inspección	Observaciones
		1778761	FPO286	04/12/2020 11:02:18 A.M.	Peritaje Liviano LTA Compresion Motor Nivel 1 - CIR Diagnostic Scanner	OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	333333340	PERSONAL	<input type="checkbox"/>			Crear Inspección	NO INSPECCIONADO	SOLICITUD CREADA POR ANFITRION

Se habilitarán datos informativos para editar según sea la necesidad y dar clic sobre el ítem *Guardar*

Datos Basicos

Nombre Solicitante: OSWALDO ANDRES CANELO PEREZ

Aseguradora: PERSONAL N° Solicitud: 1778761

Sucursal: PERSONAL

Intermediario: PERSONAL - 1 Clave: 1

Lugar Inspección: Centro de Inspección Domicilio

Ciudad de Atención: BOGOTA

Tipo Solicitud: Individual Colectiva

Correo Solicitante:

Observaciones: SOLICITUD CREADA POR ANFITRION

Vehículo y Asegurado

Identificación Asegurado: 333333340

Nombre Asegurado: PERSONAL

Placa: FPO286



3.2.7 Estados de la Solicitud

Tipo Estado	Características del estado	Acción automática para digitación rápida
Vigente	Se creó la solicitud pero no se ha asignado una cita o un agendamiento por parte del área de Domicilios	Pasa a estado "Domicilio cancelado", en este caso no alcanzó a tomar cita y no quita cupo, luego de esto permite enviar a bitácora.
Anulada	Se anuló la solicitud de servicio	No permite pasar a bitácora.
Solicitud Vencida	Se creó la solicitud y según la parametrización de cada aseguradora se	No permite pasar a bitácora.

	INSTRUCTIVO USO APLICATIVO INSPECCIÓN Y PERITAJE	IN-I-03
		Versión 02
		2020-12-15
Página 12 de 29		

	venció según los parámetros pactado para cada uno de ellos	
No Aprobada	Según el contacto	Pasa a domicilio cancelado, luego de esto queda vigente y pasa a bitácora.
Domicilio Agendado	La solicitud ya fue gestionada por el operador de FLUJO DOMICILIO y ya se encuentra agendada a Domicilio	Cancela la cita, pasa a domicilio cancelado, finalmente queda vigente y pasa a bitácora.
Reagendar Domicilio	La solicitud debió ser reagendada por múltiples factores y se encuentra a espera de nueva interacción por parte del operador de domicilios.	Pasa a domicilio cancelado, queda vigente y pasa a bitácora.
Inspección Finalizada	La solicitud ya fue ingresada a Bitácora y el vehículo ya terminó el proceso de inspección.	No permite pasar a bitácora..
Reagendar por fecha	La solicitud debió ser reagendada por fecha, por múltiples factores y se encuentra a espera de nueva interacción por parte del operador de domicilios.	Cancela la cita, luego pasa a domicilio cancelado, finalmente queda vigente y pasa a bitácora.
Separada	La solicitud ha sido autoagendada por parte del usuario y la cual cuenta con una cita programada para la inspección.	Cancela la cita, luego pasa a domicilio cancelado, finalmente queda vigente y pasa a bitácora.
Domicilio Cancelado	La solicitud ha sido cancelada desde el área de Flujo Domicilios.	Pasar a bitácora sin problema

Nota: Los estados: Vigente, No aprobado, Domicilio Agendado, Reagendar Domicilio, Reagendar por fecha, Separada y Domicilio cancelados pasan a bitácora sin ningún problema y se puede crear la inspección según lo indicado anteriormente de manera más fácil.

3.3 Inspección de Vehículos:

[Ayuda Online](#)

Consulta de Inspecciones

Convenciones
Proceso Impresa Pend. X Concepto Anulada

Consulta de Inspecciones

Buscar por: N° INSPECCION

[Consultar](#)

...SE GENERÓ LA CONSULTA EXITOSAMENTE...

		Estado Inspección	N° Solicitud	Fecha Inspeccion	No Inspeccion	Placa	Turno	Centro Inspección	Aseguradora	Servicios	Cod. Fasecolda	Asegurable	Inspector	Digitador	Cambiar Estado	Vetos
Seleccionar	Consultar	✓	4006	26/10/2012 12:00:00 A.M.	3506	CXF409	15	AUTOMAS - PRINCIPAL	SEGUROS COLPATRIA	Inspección Vehículo Liviano	03008022	ASEGURABLE SI	OSCAR IVAN PEREZ	KATHERINE PAEZ QUEVEDO		Activar/Desactivar

En la lista se permite según el estado: “Seleccionar”, “Consultar”, “Activar/Desactivar”.

El link “Seleccionar”, permite editar la información registrada en la captura del servicio.

El link “Consultar”, permite consultar todos los resultados del servicio.

El link “Activar/Desactivar”, permite habilitar o deshabilitar la inspección para modificación si ya se encuentra en el estado “Impreso”.

Consulta de resultados.

Al ingresar por el link “Consultar” la siguiente es la información de los resultados:

3.3.1 Datos Básicos

Básicos | Visual | Accesorios | Frenos | Suspensión | Alineación | Fotos | Informe PDF

Información Básica Inspección

DATOS GENERALES			
N° Inspección:	3506	Placa:	CXF409
N° Solicitud:	4006	Turno:	15
Fecha Inspección:	26/10/2012 12:00:00 A.M.	Centro Revisión:	AUTOMAS - PRINCIPAL
Servicios:	Inspección Vehículo Liviano		
Aseguradora:	SEGUROS COLPATRIA	Sucursal:	ALIANZA BOGOTA
Intermediario:	MACIAS LEAL LUIS ERNESTO	Clave:	26719
Dirección Envío:	AVENIDA 19 N. 118-95 OF 614	Solicitante:	MACIAS LEAL LUIS ERNESTO
Nombre Asegurado:	ADRIANA BULLA	Identificación Asegurado:	79287256
Dirección Asegurado:	0	Telefono Asegurado:	7578092
Valor Facesolda:	\$40.600.000	Valor Automás:	\$40.300.000
Valor Accesorios:	\$0		
Observaciones:	: : SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA DE INSPECCIÓN.; VEHICULO VENIA MARCADO; VEHICULO PRESENTA FUGA POR EMPAQUE CARTER, FUGA POR RETEN DELANTERO Y TRASERO CIGUEÑAL		

DATOS VEHÍCULO			
Marca:	FORD	Clase:	CAMPERO
Tipo:	ESCAPE [2] XLT AT 3000CC 4X4	Cod. Fasecolda:	03008022
Color:	VERDE	Modelo:	2008
Kilometraje:	62497	Tipo Pintura:	METALIZADA
Carrocería:	CARROCERIA 5P	Cilindraje:	3000
Combustible:	GASOLINA	Tipo Caja:	AUTOMÁTICA
Servicio:	PARTICULAR	Nacionalidad:	ESTADOS UNIDOS
N° Motor:	BKB11163AJ	N° Chasis:	1FMCU93138KB11163
N° Serial:	1FMCU93138KB11163		

3.3.2. Registro Visual.


REVISIÓN VISUAL

Deficiente 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Óptimo 90% - 100%

Porcentaje Grupos			
Estructura - Chasis	Carrocería - Exterior	Fuga De Fluidos	Pintura
100 %	90 %	90 %	81 %

Pregunta	Respuesta
BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
BOMPER TRASERO	RAYON
CAPOT	MALA REPARACION
CAPOTA	SUMIDO
COSTADO DERECHO	RAYON
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO
FUGA ACEITE MOTOR	SI
PERDIDA DE BRILLO	DE 1 A 4 PIEZAS

3.3.3 Lista de Accesorios (Originales y Opcionales).


ACCESORIOS

Id Ref	Tipo Accesorio	Marca/Referencia	Cantidad	Valor	Total
393514	OTROS	ORIGINAL/ ACCESORIO PARA ESTA VERSION	1	0	0
393515	PELÍCULA SEGURIDAD	DE GENERICO/ GENERICO	1	170000	170000
393516	SENSORES PROXIMIDAD	DE GENERICO/ LED ESPEJO INT	1	350000	350000

3.3.4 Diagnóstico Pista (Alineación, suspensión y frenos).

FRENOS



Eje Delantero		Eje Trasero	
EFICACIA FRENOS			
Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho
61	71	61	61

FRENO DE MANO

Fuerza Frenado: _____

SUSPENSIÓN



SUSPENSION		
	Izquierda	Derecha
Eje Delantero:	74	5
Eje Trasero:	54	55

Básicos | Visual | Accesorios | Frenos | Suspensión | **Alineación** | Fotos | Informe PDF

ALINEACIÓN



ALINEACIÓN	
Eje Delantero:	0
Eje Trasero:	0

LLANTAS

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
		70%	70%
		70%	70%

3.3.5 Imágenes.

 [Descargar Imágenes](#)

Fotos



[3506 1 1.jpg](#)



[3506 1 2.jpg](#)



[3506 1 3.jpg](#)



[3506 1 4.jpg](#)

Investigación y Control



[3506 5 1.jpg](#)



[3506 5 2.jpg](#)



[3506 5 3.jpg](#)



[3506 5 4.jpg](#)



[3506 5 5.jpg](#)

Tarjeta Propiedad



[3506 3 1.jpg](#)



[3506 3 2.jpg](#)

Impronta



[3506 2 1.jpg](#)

- Se encontraron 4 Fotos
- Se encontraron 5 Imágenes de Investigación y Control
- Se encontraron 2 Tarjetas de propiedad
- Se encontraron 1 Improntas

 **FOTOS**

 [Descargar Imágenes](#)

 [Ver Video](#)

Con el botón “Descargar Imágenes”, el sistema le descarga todas las imágenes al computador.

Con el botón “Ver Video” para las inspecciones de vehículos de Seguros del Estado, puede visualizarse el vídeo cargado en YouTube.

3.3.6 Informe en PDF

Permite generar un informe en formato PDF, similar al impreso en papel.



Al hacer clic en el botón el sistema genera el informe, tal como se visualiza a continuación:



Centro de Diagnóstico Automotor



000000



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

COPIA DE INTERNET

N° INSPECCION 3506		TURNO 15		CXF409
FECHA 26-Oct-2012				
CENTRO INSPECCION AUTOMAS - PRINCIPAL				
SOLICITADO POR MACIAS LEAL LUIS ERNESTO				
SERVICIO SOLICITADO Inspección Vehículo Liviano				
COD. FASECOLD 03008022		VALOR FASECOLD \$ 40.600.000		
VALOR AUTOMÁS \$ 40.300.000		VALOR ACCESORIOS \$ 520.000		
RESULTADO ASEGURABLE SI				
<small>NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA DE INSPECCIÓN.; VEHICULO VENIA MARCADO; VEHICULO PRESENTA FUGA POR EMPAQUE CARTER, FUGA POR RETEN DELANTERO Y TRASERO CIGUEÑAL</small>				

CLASE CAMPERO	COMBUSTIBLE GASOLINA
MARCA FORD	TIPO PINTURA METALIZADA
TIPO ESCAPE [2] XLT AT 3000CC 4X4	SERVICIO PARTICULAR
CARROCERIA CABINADO	KILOMETRAJE 62497
MODELO 2008	COLOR VERDE
NACIONALIDAD ESTADOS UNIDOS	N° CHASIS 1FMCU93138KB11163
TIPO CAJA AUTOMÁTICA	N° SERIAL 1FMCU93138KB11163
CIUDADAJE 3000	N° MOTOR 8KB11163AJ
ASEGURADORA SEGUROS COLPATRIA	SUCURSAL ALIANZA BOGOTA
INTERMEDIARIO MACIAS LEAL LUIS ERNESTO	CLAVE 26719
CLIENTE ADRIANA BULLA	IDENTIFICACIÓN 79287256
DIRECCIÓN 0	TELÉFONO 7578092

REVISIÓN VISUAL



71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

EFICACIA DE FRENADO

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
61 %	71 %	61 %	61 %	%

NO SE REALIZÓ DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO

Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS 100,00 %

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR 90,20%

ITEM	ESTADO
1 BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2 BOMPER TRASERO	RAYON
3 CAPOT	MALA REPARACION
4 CAPOTA	SUMIDO
5 COSTADO DERECHO	RAYON
6 COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
10 GUARDAFANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11 GUARDAFANGO IZQ.	BUENA REPARACION
17 PUERTA DEL IZQ.	SUMIDO

90,20%

> 60% 59% - 21% < 20%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	70%	70%

> 60% 40% - 59% < 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSION

DELANTERA	IZQUIERDA
74 %	55 %

REVISAR SUSPENSION DEL. DER.



FUGA DE FLUIDOS 90,00%

90,00%

30 FUGA ACEITE MOTOR SI



PINTURA 81,50%

81,50%

34 PERDIDA DE BRILLO DE 1 A 4 PIEZAS

38 PIEL DE NARANJA DE 5 A 8 PIEZAS

-5 <-> +5 (-)9(-)6<->(+)6(+)9 <-10 ó >+10

ALINEACION

Desviación del Vehículo en metros por kilometro

Impresión Informes Inspección

No. Inspección:

<input type="checkbox"/> Seleccionar	Nombre Informe
<input type="checkbox"/>	Certificado Livianos



3.6 Bitácora de Inspecciones:

3.6.1 Bitácora de Inspecciones en Proceso.

Consiste en una lista de cada una de las inspecciones que se encuentran registradas y que aún no se ha finalizado.


Vehículos en Proceso
Ayuda Online

Convenciones

 Tarea Realizada

 Tarea No Realizada

 Tiene Pendientes

 No Aplica

 Tarea Corregida

CENTRO DE INSPECCIÓN:

Aseguradora	N° Inspección	Placa	Turno	Fotos	Pista	Accesorios	Cuestionario	Conceptos	IyC	Control Calidad	Tiempo	Ver Más	Observaciones	Informes
SEGUROS COLPATRIA	5141	MAK729	3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	10380	+		
SEGUROS COLPATRIA	5625	ICM628	1	✓	✗	✓	✓	✓	◇	✓	14252	+		
SEGUROS COLPATRIA	5704	MNV474	1	✓	✗	✓	✓	✓	◇	✗	12641	+		
SEGUROS COLPATRIA	5716	RHS960	14	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	920	+		

El sistema permite filtrar por centros de inspección cuando el usuario puede ver más de uno.

Se divide en las diferentes etapas:

3.6.2 Fotos

Esta pantalla le permite al usuario cargar las imágenes de soporte de la inspección.



Subir Imágenes



Recuerde: El tamaño máximo por imagen es de 100 Kb

No. Inspección	<input type="text" value="5141"/>
Placa	<input type="text" value="MAK729"/>
Turno	<input type="text" value="3"/>
Tipo de Imagen	<input type="text" value="Seleccione Tipo de imagen"/> ▼



Subir Imágenes




Recuerde: El tamaño máximo por imagen es de 100 Kb

No. Inspección	<input type="text" value="5141"/>
Placa	<input type="text" value="MAK729"/>
Turno	<input type="text" value="3"/>
Tipo de Imagen	<input type="text" value="FOTOGRAFIAS"/> ▼

1. Elija la ruta de la Imagen



2. Presione el botón para comenzar con la carga de las imágenes



3.6.3 Diagnóstico de Pista.

Permite cargar la información de forma manual o por medio de un archivo, esto depende del tipo de pista de diagnóstico y del centro de inspección.



3.6.4 Accesorios.



Accesorios

Tipo Accesorio: RINES

Marca / Referencia: Seleccione...

- ORIGINAL/ ACCESORIO PARA ESTA VERSION
- GENERIC/ LAMINA
- ALEACION/ 13 PULG
- ALEACION/ 14 PULG
- ALEACION/ 15 PULG
- ALEACION/ 16 PULG
- ALEACION/ 17 PULG
- ALEACION/ 18 PULG
- ALEACION/ 19 PULG
- ALEACION/ 20 PULG
- ALEACION/ ESPECIALES
- GENERIC/ ARTILLEROS
- ORIGINAL/
- Seleccione...

Editar Marca/ Referencia

Cantidad

Valor

 **Guardar** 

Accesorios

Tipo Accesorio: RINES

Marca / Referencia: ALEACION/ 13 PULG

Editar Marca/ Referencia: ALEACION/ 13 PULG

Cantidad: 1

Valor: 150000

 **Guardar**  **Eliminar**

3.6.5 Inspección Visual.

 Cuestionario(Insp. Visual)

Carrocería
Grupos

- ESTRUCTURA
- CARROCERIA
- MECANICA - FUGA
- PINTURA
- INFORMATIVOS
- PERITAJE ACCESORIOS MOTOR
- PERITAJE PRUEBA MOTOR
- PERITAJE PRUEBA RUTA
- PERITAJE PARTE BAJA
- PERITAJE TAPICERIA
- PERITAJE FUGAS FLUIDOS
- PERITAJE EQUIPO ELECTRICO
- PERITAJE LUCES
- PERITAJE NIVEL FLUIDOS
- AVALUO TECNICO
- ROTOQUINI

Editar	Pregunta	Respuesta	Guardar
	BOMPER DELANTERO	BUENO	
	BOMPER TRASERO	BUENO	
	CAPOT	BUENO	
	CAPOTA	BUENO	
	COSTADO DERECHO	BUENO	
	COSTADO IZQUIERDO	BUENO	
	FAROLA DERECHA	BUENO	
	FAROLA IZQUIERDA	BUENO	


Carrocería
Grupos

- ESTRUCTURA
- CARROCERIA
- MECANICA - FUGA
- PINTURA
- INFORMATIVOS
- PERITAJE ACCESORIOS MOTOR
- PERITAJE PRUEBA MOTOR
- PERITAJE PRUEBA RUTA
- PERITAJE PARTE BAJA
- PERITAJE TAPICERIA
- PERITAJE FUGAS FLUIDOS
- PERITAJE EQUIPO ELECTRICO
- PERITAJE LUCES
- PERITAJE NIVEL FLUIDOS
- AVALUO TECNICO
- ROTOQUINI

Editar	Pregunta	Respuesta	Guardar
	BOMPER DELANTERO	<input type="text" value="BUENO"/> <ul style="list-style-type: none"> BUENO DEF. FUERTE MALA REPARACION DEF. MEDIA REGULAR BUENA REPARACION SUMIDO RAYON 	
	BOMPER TRASERO		
	CAPOT		
	CAPOTA		
	COSTADO DERECHO	BUENO	
	COSTADO IZQUIERDO	BUENO	
	FAROLA DERECHA	BUENO	

3.6.6 Novedades.

Permite adicionar conceptos a la inspección, de acuerdo a una lista predeterminada.



Novedades


Código Novedad

Novedad

 **Guardar**

<input type="checkbox"/> Eliminar	IdInsNov	IdTipoNovedad	Novedad	Fecha
<input type="checkbox"/>	730592	49	VEHICULO VENIA MARCADO	12/11/2012 09:25:05 A.M.
<input type="checkbox"/>	730886	32	REVISAR DOCUMENTOS DE IMPORTACION	13/11/2012 11:56:17 A.M.

ELIMINAR



Novedades

Código Novedad

Novedad

 **Guardar**

<input type="checkbox"/> Eliminar	IdInsNov	IdTipoNovedad	Novedad
<input type="checkbox"/>	730592	4	VEHICULO GRANIZADO
<input type="checkbox"/>	730886	3	VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS

ELIMINAR

- VEHICULO CARPADO
- VEHICULO CON ADAPTACION NO ORIGINAL A LA MARCA
- VEHICULO CON MAS DE 15 AÑOS DE ANTIGUEDAD
- VEHICULO CONVERTIBLE
- VEHICULO DE IMPORTACION DIRECTA
- VEHICULO DE SERVICIO ESPECIAL
- VEHICULO DIFICIL CONSECUION DE REPUESTOS
- VEHICULO GRANIZADO
- VEHICULO NO PRESENTA PLACAS FISICAS
- VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS
- VEHICULO PRESENTA PLACAS DIPLOMATICAS
- VEHICULO RECUPERADO DE HURTO
- VEHICULO REMATADO - CONFIRMAR ACTA DE REMATE
- VEHICULO SALVAMENTO P.T.D.
- VEHICULO SE PRESENTA CON TRANSITO LIBRE
- VEHICULO UTILIZADO TRANSPORTE ESCOLAR
- VERIFICAR FACTURA DE COMPRA PARA DETERMINAR VALOR
- VERIFICAR INTERES ASEGURABLE
- VIN O SERIAL NO COINCIDEN CON CARACTERISITICAS DEL MODELO Y VEHICULO

3.6.7 Información complementaria:

Aseguradora	N° Inspección	Placa	Turno	Fotos	Pista	Accesorios	Cuestionario	Conceptos	IyC	Control Calidad	Tiempo	Ver Más	Observaciones	Informes
SEGUROS COLPATRIA	5141	MAK729	3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	10380	+		
SEGUROS COLPATRIA	5625	ICM628	1	✓	✗	✓	✓	✓	⚠	✓	14252	+		
SEGUROS COLPATRIA	5704	MNV474	1	✓	✗	✓	✓	✓	⚠	✗	12641	+		
SEGUROS COLPATRIA	5716	RHS960	14	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	920	+		

Información Complementaria Inspección

Tiempo para esta Inspección: 25	Tiempo Transcurrido: 10380
Servicios: Inspeccion Esencial Liviano	
N° Inspección: 5141	Fecha: 11/11/2012 12:00:00 a.m.
Turno: 3	Placa: MAK729
Centro Revisión: HOMECENTER ASF BOGOTA DORADO	Digitador: MIGUEL ANGEL GONZALEZ ANZOLA
Marca: TOYOTA	Tipo: CAMPERO
Línea: 4RUNNER [2] SR5 MT 3000CC	Cod. Fasecolda: 09008048

N° Inspección	Placa	Turno	Fecha	Centro	Asegurable	Cód. Fasecolda	Vlr. Fasecolda	Estado
5141	MAK729	3	11/11/2012 12:00:00 a.m.	HOMECENTER ASF BOGOTA DORADO	SI	09008048	10200000	Proceso

3.6.8 Observaciones:

Aseguradora	N° Inspección	Placa	Turno	Fotos	Pista	Accesorios	Cuestionario	Conceptos	IyC	Control Calidad	Tiempo	Ver Más	Observaciones	Informes
SEGUROS COLPATRIA	5141	MAK729	3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	10380	+		
SEGUROS COLPATRIA	5625	ICM628	1	✓	✗	✓	✓	✓	⚠	✓	14252	+		
SEGUROS COLPATRIA	5704	MNV474	1	✓	✗	✓	✓	✓	⚠	✗	12641	+		
SEGUROS COLPATRIA	5716	RHS960	14	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	920	+		

Observaciones Inspección

Tiempo para esta Inspección:	70	Tiempo Transcurrido:	6151
Servicios:	Peritaje Livianos - LTA - CTL		
N° Inspección:	471381	Fecha:	13/02/2015 12:18:34 p.m.
Turno:	7	Placa:	HGP527
Centro Revisión:	AUTOMAS BARRANQUILLA	Digitador:	FANNY PAOLA QUINTERO SANTIAGO
Aprobado:	REVISADO APROBADO SI		
Observaciones Sinistralidad:	<input type="text"/>		
Informe Técnico:	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES DE FABRICA A LA FECHA DE INSPECCIÓN.		
Técnicas:	<input type="text"/>		
Motor:	<input type="text"/>		
LTA:	EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. SIN		
Revisión Punto a Punto:	<input type="text"/>		

[Guardar Observaciones](#)

N° Inspección	Placa	Turno	Fecha	Centro	Asegurable	Cód. Fasecolda	Vlr. Fasecolda	Estado
471381	HGP527	7	13/02/2015 12:18:34 p.m.	AUTOMAS BARRANQUILLA	SI	05808040	210000000	PROCESO

Permite el registro de observaciones de tipo técnico y de motor.

INSTRUCTIVO APLICATIVO SIGA COMPRAS

¡uévelo tranquilo



1. OBJETIVO

Descripción del paso a paso para realizar solicitudes a través del aplicativo de compras.

2. ALCANCE

Describir el paso a paso para realizar la solicitud de insumos o equipos necesarios para dar cumplimiento a las actividades correspondientes de los todos los centros a nivel nacional con dominio Automas



3. DEFINICIONES

APLICACIÓN: Tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.

INSUMOS: Son objetos, materiales y recursos usados para producir un producto o servicio final.


NAVEGADOR WEB: Aplicación que opera a través de internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos.

PÁGINA WEB: Es el nombre de un documento o información electrónica, que puede ser accedida mediante un navegador.



4. DESCRIPCIÓN DEL USO DEL APLICATIVO

4.1 Ingresar al aplicativo través del link 192.168.16.33/siga_compras/login o por medio del SIGA Drive en la parte inferior del inicio en la sección **PANEL DE ACCESO RÁPIDO SOFTWARE Y APLICATIVOS INTERNOS**, oprimir sobre el icono con nombre **SIGA Compras**.



⚠ No es seguro | 192.168.16.33/siga_compras/login




4.2 Se habilitará una ventana en donde se deben ingresar los datos *Usuario* y *Contraseña*, posteriormente dar clic sobre el recuadro iniciar sesión.



4.3 En el inicio ingresar a la sección *Nueva Solicitud*.

Nota: Se habilitarán secciones adicionales según sea el tipo de usuario.





4.4 Se habilitara una ventana en donde se deben rellenar los campos indicando *la empresa, la ciudad o centro, departamento o área, seleccionar el tipo de requisición, categoría y en el nombre de producto* buscar los productos solicitados (al dar clic sobre el producto quedara automáticamente agregado a la solicitud) y por último el campo de *comentario (obligatorio)* en donde allí se deberá indicar el motivo de la solicitud.

Recibidos (695) - aux.compras@... x Página principal x Automas: Agregar Tarea x +

No es seguro | 192.168.16.33/addNewAssignment

2020-12-26 14:33:34

Gerencia Administrativa

Empresa(*)
AUTOMAS COMERCIAL LTDA

Ciudad(*)
BOGOTA AUTOMAS EXPRESS

Sede(*)
AUTOMAS EXPRESS

Dirección entrega(*)
Av. Calle 134 N° 46 - 07

Departamento O Area(*)
General

Categoría(*)
Seleccione un elemento

Nombre de producto(*)
Seleccione un producto

Consecutivo(*)
Generado al dar clic en Enviar

Responsable(*)
Stefanny Cortes, Admin

Centro Costos(*)
AUTOMAS EXPRESS

NIT(*)
900230826-8


Tipo de Requisición(*)
Seleccione un elemento
Eventual

Enviar Guardar Borrador



Seleccionar la cantidad de productos a solicitar y por último dar clic en *Enviar*.

También tendrá la opción de guardar la solicitud como borrador y terminarla después.



Nombre	Unidad	Exactitud	Rango	Resolución	Cantidad Solicitada	Observaciones	Quitar
SONDA DE TEMPERATURA ACEITE 0-150C CAPELEC	UND	N/A	N/A	N/A	<input type="text"/>	Observaciones	<input type="button" value="X"/>
SENSOR DE ALINEACIÓN DE GALGA	UND	N/A	N/A	N/A	<input type="text"/>	Observaciones	<input type="button" value="X"/>

Comentario para la requisición (Historial)

Comentario

PRUEBA

Usuario	Acción	Fecha evento	Comentario
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Copyright © 2020 Automas Todos los derechos reservados. Automas Panel de gestión | V1.0

Nota: 1. Los campos en gris se rellenan de manera automática después de seleccionar la ciudad.

2. En caso de que su área no se encuentre en el listado seleccionar *General*


3. La requisición *Mensual* tiene fecha de apertura el 19 y finaliza el 22 de cada mes y por lo tanto esta opción solo se habilitara en estas fechas.

4. Tener en cuenta que una vez seleccionada la categoría no se puede realizar cambio, deberá iniciar una nueva solicitud


5. Si no se rellena el campo de *Comentario*, no se va a crear la solicitud y por lo tanto generara un error.



4.5 Posteriormente se crea un número de consecutivo con el cual pueden realizar seguimiento al proceso de solicitud.



4.6 Luego de recibir los productos, deberá ingresar a la sección *Mis Tareas*, buscar por medio del consecutivo la solicitud para dar cierre.




ID	Nombre	Fecha de creación	Responsable	Tipo requisición	Estado	Empresa	Categoría	Consecutivo	Autorizar/Rechazar
701	Requisición Automás	2020-12-15 21:18:25	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Calificación	CARS SAS	Aseo Cafetería y elementos de oficina	AC_5641	<input checked="" type="checkbox"/>
704	Requisición Automás	2020-12-17 17:38:09	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Calificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Equipos Rentados	AC_5648	<input checked="" type="checkbox"/>
717	Requisición Automás	2020-12-21 18:10:32	Stefanny Cortes	Mensual	Revisión y Calificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e Insumos operativos	AC_5658	<input checked="" type="checkbox"/>
745	Requisición Automás	2020-12-23 17:33:32	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Calificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e Insumos operativos	AC_5685	<input checked="" type="checkbox"/>



4.5 Completar la información solicitada, indicando si la cantidad recibida fue parcial o total, si los productos cumplen con las especificaciones y en la parte inferior se encuentran los productos solicitados con la cantidad solicitada, se habilita una casilla donde se debe indicar la cantidad de productos recibidos y la fecha en que fueron entregados.

Nota: La cantidad recibida puede ser digitada de manera manual o con las flechas.



Revisión, recibo y calificación de requisición

Fecha de Solicitud: 2020-12-15 21:18:25


Empresa (*): CARS SAS | Consecutivo: AC_5641 | Ciudad: BARRANQUILLA CARS COMERCIAL | Responsable: Stefanny Cortes

Sede: CARS COMERCIAL | Centro Costos: CARS COMERCIAL | Dirección entrega: Cr 48 # 72-126 | NIT: 900118287-1

Departamento O Area: General | Tipo de Requisición: Eventual | Categoría: Aseo Cafetería y elementos de oficio

Cantidad recibida (*): Seleccione una opción | Productos cumplen especificaciones? (*): Seleccione una opción

Calificación General de Requisición: 0.0



Calificación General de Requisición: 0.0

Lista de productos

Nombre	Cantidad Aprobada	Cantidad recibida	Inventario	Fecha de recibo	Fecha real de recibo	Calificación
AZUCAR A.P STICK 5GR BX200 PX10	6	6	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
CAFESELLORJOINT.FUERT.500GRCJAX24	6	6	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
BOLSA BASURA VERDE JUMBO X 10 76 X 89 CM	5	5	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
BOLSA BASURA AZUL JUMBO X 10	5	5	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
BOLSA SABURA GRIS JUMBO X 10	5	5	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
VASOTUCTFETONZBX50CX60	30	30	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
VASOEPS30ZBX20CX100	30	30	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
BOLSA CANECA VERDE DE 46x46	10	10	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
TOALLA ROLLO NATURAL X150 MTS TRIPLE HOJA PAQUETE DE 2 ROLLOS	1	1	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0



Completar el campo de *Comentario* ya que si no se rellena se creara un error al finalizar la solicitud.

192.168.16.33/recibirorden/5641

AMBIENTADORCANELAX500MLCX24	4	4	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0
CINTACSTD48*100TRANSPARENTE	2	2	No	2020-12-29	dd/mm/aaaa	0

Comentario para la requisición (Historial)

Comentario


CIERRE DE SOLICITUD

Usuario	Acción	Fecha evento	Comentario
Stefanny Cortes	Creación de Requisición	2020-12-15 10:18:55	req
Stefanny Cortes	Creación de Requisición	2020-12-15 15:27:35	REQ
Stefanny Cortes	Autorización de requisición para orden de compra	2020-12-15 15:31:49	REQ
Stefanny Cortes	Envío de requisición a proveedor	2020-12-15 15:32:09	REQ




5. Consulta de Solicitudes

5.1 Ingresar a la sección *Mis Solicitudes*, allí se desplegarán todas las solicitudes realizadas, donde podrá verificar el *Estado* en el que se encuentra, el número de consecutivo, y puede ingresar a ver los detalles de las solicitudes.



ID	Nombre	Fecha de creación	Responsable	Tipo requisición	Estado	Empresa	Categoría	Consecutivo	Ver Detalle
753	Requisición Automás	2020-12-26 14:33:34	Stefanny Cortes	Eventual	En proceso	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Equipos	AC_5893	
748	Requisición Automás	2020-12-23 18:39:54	Stefanny Cortes	Eventual	Orden de compra Enviada	CARS SAS	Aseo Cafetería y elementos de oficina	AC_5688	
747	Requisición Automás	2020-12-23 17:56:18	Stefanny Cortes	Eventual	Orden de compra Enviada	CARS SAS	Aseo Cafetería y elementos de oficina	AC_5687	
745	Requisición Automás	2020-12-23 17:33:32	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Caificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e insumos operativos	AC_5685	
744	Requisición Automás	2020-12-23 17:19:39	Stefanny Cortes	Eventual	Orden de compra Enviada	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e insumos operativos	AC_5684	
742	Requisición Automás	2020-12-23 15:59:55	Stefanny Cortes	Eventual	Orden de compra Enviada	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e insumos operativos	AC_5682	

5.2 En la sección *Mis Borradores* se pueden consultar las solicitudes guardadas como borrador para finalizar su proceso.



ID	Nombre	Consecutivo	Responsable	Fecha de creación	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla					

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros


Anterior Siguiente

Impresión Excel PDF

Copyright © 2020 Automas. Todos los derechos reservados. Automas Panel de gestión | V1.0



5.3 En el ítem *Rechazados*, podrá verificar las solicitudes que han sido rechazadas e ingresar en la casilla de acciones para verificar el rechazo, al correo registrado llegará un respaldo del estado *Rechazado* de la solicitud.



Id	Nombre	Consecutivo	Responsable	Fecha de creación	Acciones
471	Requisición Automás	AC_5423	Stefanny Cortes	2020-10-31 14:25:48	Impresión Excel PDF



Rechazo de requisición Recibidos x

Auto Más para mí 10:44 (hace 0 minutos) ☆ ↶ ⋮

Cordial saludo, Stefanny Cortes !
Se ha rechazado su requisición con consecutivo: AC_5694


No responder a este mensaje, ha sido generado automáticamente y es únicamente informativo.
En Caso de Presentar inquietudes con la información enviada por favor contactarse con el Proceso de Compras a través de los correos compras@cdaautomas.com.co y aux.compras@automas.com.co

SIGA COMPRAS



6. Aprobación por parte del Área de Compras

1. Ingresar a la sección *Mis Tareas*, en el costado derecho se encuentra un ítem relacionado con la *Aprobación/Rechazo*, en la parte inferior del ítem dar clic en el lápiz del recuadro azul.



Recibidos (695) - aux.compras@... x Página principal x Automas: Todas mis tareas x +

192.168.16.33/taareas

SIGA
Sistema Integrado de Gestión AutoMás

Inicio Nueva Solicitud Control de compras Administración

Página de inicio


Mis Tareas Tareas pendientes por procesar

Mostrar 10 registros Buscar:

ID	Nombre	Fecha de creación	Responsable	Tipo requisición	Estado	Empresa	Categoría	Consecutivo	Autorizar/Rechazar
701	Requisición Automás	2020-12-15 21:18:25	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Calificación	CARS SAS	Aseo Cafetería y elementos de oficina	AC_5641	
704	Requisición Automás	2020-12-17 17:38:09	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Calificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Equipos Rentados	AC_5646	
717	Requisición Automás	2020-12-21 18:10:32	Stefanny Cortes	Mensual	Revisión y Calificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e insumos operativos	AC_5658	
745	Requisición Automás	2020-12-23 17:33:32	Stefanny Cortes	Eventual	Revisión y Calificación	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Formatos e insumos operativos	AC_5685	



2. Se desplegara una ventana con la información registrada en la solicitud, en donde se realiza la validación y en la parte inferior el director de compras dará clic en el recuadro azul para aprobar o en el recuadro rojo para rechazar



Valor Total: 0
Sub Total: 0
Total Iva: 0

Nombre	Und	Cantidad Solicitada	Observaciones	Cantidad Aprobada	Fecha entrega	Valor_unitario	IVA_Prod	Sub_total	IVA_Total	Valor_Total	Inventario	Quitar producto
LTA	UND	500	Movicentro	Cantidad /	dd/mm/aaaa	0	19	0	0	0	No	
CERTIFICADO DE PERITAJE	UND	300	Movicentro	Cantidad /	dd/mm/aaaa	0	19	0	0	0	No	
FORMATO PUNTO A PUNTO IN-R-02	UND	300	Movicentro	Cantidad /	dd/mm/aaaa	0	19	0	0	0	No	
FORMATO CIR	UND	200	Movicentro	Cantidad /	dd/mm/aaaa	0	19	0	0	0	No	
DIAGNOSTICO SCANNER	UND	100	Movicentro	Cantidad /	dd/mm/aaaa	0	19	0	0	0	No	
TONER ML111	UND	5	MLTD11L	Cantidad /	dd/mm/aaaa	103448	19	0	0	0	No	


Comentario para la requisición (Historial)

NOTA: El área de compras podrá realizar aprobación directa en la solicitud de: *Aseo Cafetería, elementos de oficinas, formatos e insumos operativos, otros y servicios.*



7. Aprobación por Gerencia Administrativa

1. Ingresar a la sección *Gerencia Administrativa*, en el costado derecho se encuentra un ítem relacionado con la *Aprobación/Rechazo*, en la parte inferior del ítem dar clic en el lápiz del recuadro azul.




The screenshot shows the SIGA web application interface. The left sidebar contains a menu with the following items: **Gerencia Administrativa** (highlighted with a hand cursor), Mis Tareas, Mis Solicitudes, Mis Borradores, and Rechazados. The main content area displays 'Mis Tareas administrativas' with a table of pending tasks. The table has columns for ID, Nombre, Fecha de creación, Responsable, Tipo requisición, Estado, Empresa, Categoría, Consecutivo, and Autorizar/Rechazar. A hand cursor is pointing to the 'Autorizar/Rechazar' column for the first two rows, and another hand cursor is pointing to the pencil icon in the 'Autorizar/Rechazar' column for the third row.

ID	Nombre	Fecha de creación	Responsable	Tipo requisición	Estado	Empresa	Categoría	Consecutivo	Autorizar/Rechazar
437	Requisición Automás	2020-10-26 18:38:09	Alejandra Diaz	Eventual	Por Aprobación Gerencia	CARS SAS	Elementos de tecnología	AC_5389	
746	Requisición Automás	2020-12-23 17:13:36	Alejandra Diaz	Eventual	Por Aprobación Gerencia	CARS SAS	Equipos	AC_5686	
682	Requisición Automás	2020-12-07 18:29:17	Noel Petro	Eventual	Por Aprobación Gerencia	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Equipos Rentados	AC_5626	
683	Requisición Automás	2020-12-07 18:30:33	Noel Petro	Eventual	Por Aprobación Gerencia	AUTOMAS COMERCIAL LTDA	Equipos Rentados	AC_5627	
705	Requisición Automás	2020-12-18	Natalia Rojas	Eventual	Por	AUTOMAS	Equipos	AC_5647	



2. Se desplegara una ventana con la información registrada en la solicitud, en donde se realiza la validación y en la parte inferior solo podrá modificar la cantidad posteriormente dar clic en el recuadro azul para aprobar o en el recuadro rojo para rechazar



Nombre	Und	Solicitada	Observaciones	Aprobada	Valor_unitario	Sub_total	Valor_Total
SAMSUNG TAB A SM-T290, PANTALLA 8.0", QUAD CORE 2.0GHZ, ALMACENA 32GB, RAM 2GB, ANDROID 9.0, BLUET, WIFI, DOBLE CAMARA, BLACK	und	1	Observacione	1	520000	520000	520000

Autorizar **Rechazar**

Comentario para la requisición (Historial)

Comentario

Usuario	Acción	Fecha evento	Comentario
Alejandra Diaz	Creación de Requisición	2020-10-26 13:05:24	Autoriza Ing, Edwin Velásquez
Junior Segovia	Autorización de requisición enviada al gerente administrativo	2020-10-27 07:43:39	ok v de precio

Copyright © 2020 Automas Todos los derechos reservados. Automas Panel de gestión | V1.0

10:00 a.m. 29/12/2020

¡MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

En caso de que tengas alguna inquietud, no olvides dirigirte al instructor técnico de tu regional, quien aclara todas tus dudas.

Tus comentarios son muy importantes por tanto, en caso de que tengas sugerencias para complementar este documento ¡Comunicarlas!, de esta manera podremos mejorar continuamente nuestro conocimiento.

Recuerda que seguir atentamente este manual ayuda a **mejorar la satisfacción de nuestros clientes**. Si trabajamos juntos, lograremos cumplir todas las metas propuestas.

